

TERMODRAGT | HERRE



For at opnå den bedst mulige måling anbefaler vi, at du får hjælp fra en anden person til at foretage målene.

Målene skal tages uden på tøjet fast ind til kroppen, men må ikke stramme.

De vejlede mål er i cm. Der tages forbehold for +/- 2 cm i produktionsmål.

		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
A	½ Brystmål	54	58	62	66	70	74	78	82	86
D3	Ærme fra C.B	86	88	90	92	94	96	98	100	102
E2	½ Hoftemål	52	56	60	64	68	72	76	80	84
H	Indvendig benlængde	80	80	82	84	86	87	88	89	90

